



## Mantenimiento

18266501326

**Reference Number:**

20220909-18266501326

**Form Name:**

Mantenimiento

**Submitter Name:**

LUIS ALEJANDRO DELGADO RAMOS.

(luis.delgado.otis@gmail.com) |

luis.delgado.otis@gmail.com

**Submission Date:**

Sep 9, 2022 2:16:42 PM COT

**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010306
<b>Contrato</b>	201604676
<b>Edificio</b>	ELEMENTO
<b>No. Maquina</b>	04681
<b>Alias</b>	TORRE 1 L6
<b>Dirección</b>	AVENIDA EL DORADO # 69-76
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OPTIMO

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Septiembre
<b>Tecnología de Máquina</b>	MR: ADV 210/DP, MS-300, SERVO DRIVE, CVF, DI1/2, HVP, LVP, MVP, IGBT, IP1/2, IRIS, LVF, MMR, SAMIL, VF1/2/3, VM1/2/3, VWF, OH-5000, 311VF, MVF, OPEX, HYPEX, HOMEX, FOVF, HD, DALDOSS, HIDRAL, WITTUR, Gen2 MR, VVVF (Otras Marcas)

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**

**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**




**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
**Controlador - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto  
Ninguna Observación




**Controlador - Después**




**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Controlador**  
**Techo de la Cabina - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto  
Ninguna Observación



**Techo de la Cabina - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Techo de Cabina**  
**Foto de la placa del control evidenciando N°**  
**de Maquina y/o MFG**

Ninguna Reparación o Repuesto  
Ninguna Observación



**Observaciones**


**Supervisor**  
**El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto**  
**Inicio de Mantenimiento**  
**Finalización de Mantenimiento**  
**Observaciones Adicionales**  
**Cliente o Persona a Cargo**  
**Firma Cliente**

**SUAREZ ALARCON FENNER NULBERTO**  
 Ninguna Reparación o Repuesto  
 Sep 6, 2022 2:30:00 PM COT  
 Sep 6, 2022 4:00:00 PM COT  
 Ninguna Observación Adicional  
 Don Alexander

**Email Cliente**

mantenimientoelemento@mts.com.co  
 mantenimientoelemento2@mts.com.co

**Firma de técnico**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the top right corner of the signature box.