


Informe de estado tanque de agua potable torre dos.

En Bogotá a los días 26 del mes de Julio del 2022, se realizó inspección general de tanque de presión de agua potable torre 2 cubierta de ELEMENTO PH.

Debido a que en diferentes oportunidades el agua potable de las cocinas se encontraba turbia, se realizó un análisis de tuberías y tanques de agua potable para encontrar el lugar del problema y darle solución. A raíz de esto se desmontaron varias tuberías para revisar el estado de las mismas, el cual, lastimosamente no es el óptimo. Así mismo se realizó el vaciado del tanque de agua potable en cubierta para hacer una revisión general.

El estado de las tuberías en el cuarto de bombas es el siguiente:



El estado del tanque es el siguiente:





Para el día sábado se realizará los refuerzos a la estructura y a los puntos que generan filtraciones. al igual se hará el cambio de tubería, que actualmente es de acero-carbono a polipropileno, para así, mitigar la oxidación que se genera con el contacto con el agua , adicional el dia domingo en horas de la noche se realizará el lavado y desinfección del tanque para que el día lunes ya esté operando con normalidad.

La toma de muestra se realizará el día viernes 29 de julio para validar la potabilidad del agua, los resultados de esta prueba se entregará 15 días después de la toma de la misma.