



Intervención Nuevo

18266523978

Reference Number:

20220909-134389014-18266523978

Form Name:

Intervención Nuevo

Submitter Name:

LUIS ALEJANDRO DELGADO RAMOS.

(luis.delgado.otis@gmail.com) |

luis.delgado.otis@gmail.com

Submission Date:

Sep 9, 2022 4:13:57 PM COT

Location:

Ac. 26 #69-76, Bogotá, Colombia

Sep 9, 2022 4:13:37 PM COT [[View Map](#)]

INTERVENCIÓN TÉCNICA

Tipos de intervencion Tecnica

Servicio

Reparacion OM (101) / Orden TE (108)

TE

OF82982

Descripción del Servicios Reparación

SUMINISTRO E INSTALACION DE *DRIVE PRINCIPAL PARA EQUIPO 1 NEGATIVO TORRE 3

Datos

Edificio

ELEMENTO

Contrato NO.

201604676

Dirección

AVENIDA EL DORADO # 69-76

Maquina NO.

04679

Alias

TORRE 1 L4

Tipo de contrato

OPTIMO

Ciudad

BOGOTA

Área

3

Ruta

1010306

Items

Anotaciones

Equipo queda funcionando

Si

Observación del Servicio (Opcional)

se realiza la entrega e instalación de DRIVE al equipo 1 negativo torre 3 según orden de servicio TE 40759

Adjunto a observaciones



Datos entrega

**Supervisor de la Intervención
Reparaciones / Repuestos**

Fenner.Suarez@otis.com
NO

Hora de entrada

Sep 9, 2022 9:00:00 PM COT

Hora de salida

Sep 9, 2022 10:30:00 PM COT

Nombre del cliente o Persona a Cargo

Don Alexander

Correo cliente

mantenimientoelemento@mts.com.co
mantenimientoelemento2@mts.com.co

Firma Cliente

complementar con imagen?

Yes

Imagen complementaria

