



## Mantenimiento

18266498966

**Reference Number:**

20220909-18266498966

**Form Name:**

Mantenimiento

**Submitter Name:**

LUIS ALEJANDRO DELGADO RAMOS.

(luis.delgado.otis@gmail.com) |

luis.delgado.otis@gmail.com

Sep 9, 2022 2:20:17 PM COT

**Submission Date:**

**Location:**

## CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

### Lugar de Mantenimiento

<b>Ruta</b>	1010306
<b>Contrato</b>	201604676
<b>Edificio</b>	ELEMENTO
<b>No. Maquina</b>	04705
<b>Alias</b>	TORRE 1 L30 NEG
<b>Dirección</b>	AVENIDA EL DORADO # 69-76
<b>Ciudad</b>	BOGOTA
<b>Tipo de contrato</b>	OPTIMO

### Máquina

<b>Tipo de Máquina</b>	Ascensor
<b>Mes de Mantenimiento</b>	Septiembre
<b>Tecnología de Máquina</b>	MRL: GEN2 (COMFORT, LVA, LIGHT, SWITCH, HOME, OE), GNC, GNL, SOLON, E1000, SUPEX , MUSE, SAMIL

### Plan de Mantenimiento Flexible

**Tareas Poe**

**Desempeño de Calidad - Antes**



**Desempeño de Calidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Desempeño Calidad**  
**Máquina de Tracción - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto  
Ninguna Observación



**Máquina de Tracción - Después**



**Reparaciones o Repuestos**  
**Observaciones Máquina de Tracción**  
**Limitador de Velocidad - Antes**

Ninguna Reparación o Repuesto  
Ninguna Observación



**Limitador de Velocidad - Después**



**Reparaciones o Repuestos**

Ninguna Reparación o Repuesto

**Observaciones Limitador de Velocidad**

Ninguna Observación

**Foto de la placa del control evidenciando N° de Maquina y/o MFG**



**Observaciones**

**Supervisor**

SUAREZ ALARCON FENNER NULBERTO

**El Mantenimiento Requirió alguna Reparación o Repuesto**

Ninguna Reparación o Repuesto

**Inicio de Mantenimiento**  
**Finalización de Mantenimiento**  
**Observaciones Adicionales**  
**Cliente o Persona a Cargo**  
**Firma Cliente**

Sep 8, 2022 1:00:00 PM COT  
Sep 8, 2022 2:00:00 PM COT  
Ninguna Observación Adicional  
Don Alexander



**Email Cliente**

mantenimientoelemento@mts.com.co  
mantenimientoelemento2@mts.com.co

**Firma de técnico**

