

INFORME DE INPECCION DE SEGURIDAD – ORDEN Y ASEO

El Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo – COPASST, de la Contaduría General de la Nación, dando continuidad con el cronograma establecido para la vigencia 2024, realiza inspección de los extintores de la entidad

Los miembros del comité que participaron en estas inspecciones fueron el doctor Cesar Augusto Rincón Vicentes, actuando como representante del empleador y presidente del COPASST, Julián Felipe Gómez actuando como representante de los trabajadores y Edgar Javier Rivera Pabon, actuando como responsable del SG-SST

1. Objetivo

Realizar inspección visual de los extintores que se encuentran en las instalaciones de la Contaduría General de la Nación, con el fin de identificar estado de estos, fechas de vencimiento y ubicación de los mismos

2. Metodología de intervención

A continuación, se relacionan los pasos para realizar la inspección de los extintores.

1. Realizar inspección visual de los extintores.
2. Verificar estado de los extintores y fechas de vencimiento
3. Realizar informe y describir los hallazgos encontrados

4. Resultados

Durante la inspección realizada se identificó que los extintores se encuentran en buenas condiciones y que verificadas las fechas de vencimiento de identifica que se encuentran vigentes para la atención de cualquier emergencia que llegase a presentarse.

Al igual de verificó que los extintores están ubicados en las diferentes áreas de la Contaduría General de la Nación de fácil acceso para atentes cualquier eventualidad.

Los brigadistas de encuentran en capacitación con el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mosquera.



CONCLUSIONES

- 1 Verificar de manera continua el estado de los extintores.
- 2 Mantener constante capacitación de los brigadistas.

Cordialmente

Cesar Augusto Rincón Vicentes
Representantes del Empleador
Presidente COPASST

Julián Felipe Gómez
Representante de los Trabajadores

Edgar Javier Rivera Pabon
Encargado del SG – SST